

Flex de carga para iPhone SE (2020)



Flex de carga para iPhone SE (2020)

Flex de carga compatível para iPhone SE (2020) com conector Lightning e microfone. Peça de alta qualidade para restaurar carregamento e áudio com encaixe perfeito

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 6,89 €

Salesprice with discount

Sales price 6,89 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

O Flex de Carga para iPhone SE (2020) é uma peça de reposição de alta qualidade, projetada para os modelos iPhone SE (2020) (A2275, A2296, A2298). Este cabo flex corrige problemas comuns como carregamento lento, intermitente ou inexistente, falhas no microfone principal durante chamadas ou gravações, e falhas na transferência de dados via USB. Fabricado com materiais resistentes (plástico e metal), inclui o conector Lightning, microfone principal e, em alguns casos, a antena coaxial, garantindo compatibilidade e desempenho confiável. Com cerca de 10 cm de comprimento, assegura um ajuste perfeito e durabilidade. A instalação é simples, mas recomenda-se que seja realizada por um técnico qualificado com ferramentas específicas (ex.: chave de fenda pentalobe, ventosa, espátula plástica) para evitar danos ao dispositivo. Inclui garantia contra defeitos de fabrico (ver condições com a loja). Restaure a funcionalidade de carregamento e áudio do seu iPhone SE (2020) com esta peça compatível de alta qualidade. Características principais:

- Compatibilidade: iPhone SE (2020) (A2275, A2296, A2298)
- Função: Restaura conector de carga Lightning, microfone principal e transferência de dados
- Componentes: Conector Lightning, microfone, antena coaxial (em alguns modelos)
- Material: Plástico e metal de alta qualidade
- Design: Encaixe preciso, ~10 cm de comprimento
- Instalação: Recomenda-se profissional qualificado
- Garantia: Contra defeitos de fabrico
- Conteúdo: 1x Flex de Carga (não inclui ferramentas de instalação)

Notas de Instalação:

- Desligue o iPhone e descarregue eletricidade estática antes do reparo.
- Remova os parafusos pentalobe na base do dispositivo, levante o ecrã com uma ventosa, e desconecte a bateria.
- Substitua o flex de carga danificado, reconecte os componentes e teste a funcionalidade antes de selar o dispositivo.
- Atenção: Não é compatível com iPhone 8, apesar de semelhanças; o uso de peça de iPhone 8 pode causar reinicializações ou erro "panic full de watchdog timeout"